CRUSHER ROOM

MILL ROOM

MACHINE SHOP

TRANSFORMER ROOM

No.1 SERVICE RAISE

No.1 MANWAY RAISE

No.1 WINZE

AIR HOLE "62"

CABLE HOLES

DRAWHOLES FROM FINE ORE-BIN

FINE ORE-BIN

DRAWHOLES FROM FINE ORE-BIN

2 CRUSHER ACCESS DR.

2 CONVEYOR-WAY

SI-1750 ORE-PASS

SI-1750 COMPRESSED AIR

SI-1750 CONDUIT

SI-1750 DRIFT

SI-1725 RISE

SI-1700 DRIFT

SI-1650 DRIFT

SI-1600 E

SI-1550 E

SI-1500 E

SI-1450 W

SI-1450 E

SI-1400 E

SI-1350 E

SI-1300 E

SI-1250 E

SI-1200 E

SI-1150 E

SI-1100 E

SI-1050 E

SI-1000 E

SI-950 E

SI-900 E

SI-850 E

SI-800 E

SI-750 E

SI-700 E

SI-650 E

SI-600 E

SI-550 E

SI-500 E

SI-450 E

SI-400 E

SI-350 E

SI-300 E

SI-250 E

SI-200 E

SI-150 E

SI-100 E

SI-50 E

SI-0 E

SI-50 E

SI-100 N.E.

SI-150 N.E.

SI-185 S.E.

SI-150 S.W.

SI-50 S.W.

SI-0 S.W.

SI-50 S.W.

SI-100 S.W.

SI-150 S.W.

SI-200 S.W.

SI-250 S.W.

SI-300 S.W.

SI-350 S.W.

SI-400 S.W.

SI-450 S.W.

SI-500 S.W.

SI-550 S.W.

SI-600 S.W.

SI-650 S.W.

SI-700 S.W.

SI-750 S.W.

SI-800 S.W.

SI-850 S.W.

SI-900 S.W.

SI-950 S.W.